

通学路の安全対策一覧表 (H27年度点検)

平成30年3月時点

【上下中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	実施状況
1	国道432号 市道下の町団地1号線	府中市上下町	通学時間帯に交通量が多い。横断歩道もなく、双方向の飛び出しによる事故発生の危険がある。	注意喚起の路面表示・北側側溝整備 市道へのドット線	広島県 府中市	県)H27年度～H28年度(予定) 市)H28年度(予定)	県)路面表示 実施済、側溝H30年度(予定) 市)ドット線 実施済
2	県道別迫上下線	府中市上下町	歩道がない。	路側帯のカラー表示 横断歩道設置	広島県 公安委員会	県)H28年度(予定) 公)H28年度(予定)	県)カラー表示 実施済 公)横断歩道 実施済
3	県道吉舎油木線	府中市上下町	交通量が多いが、歩道がなく危険である。	注意喚起の路面表示・路肩防草対策	広島県	県)H27年度～H28年度(予定)	県)路面表示 実施済、防草対策H30年度 (予定)
4	国道432号	府中市上下町	歩道がない。草を避けて、通学しており危険である。	草刈・路肩清掃 速度取締	広島県 公安委員会	県)H28年度(予定)	県)草刈・路肩清掃 実施済
5	県道別迫上下線	府中市上下町	歩道がない。	路側帯のカラー表示	広島県	県)H27年度～H28年度(予定)	県)カラー表示 実施済
6	国道432号	府中市上下町	通学時間帯に交通量が多い。カーブのため、車の陰になって人や自転車が見えにくく、危険である。	横断歩道位置変更に伴う歩道整備 信号機設置	広島県 公安委員会	県)横断歩道位置変更時 公)H27年度申請済	県)横断歩道位置変更時 公)H27年度申請済
7	県道三原東城線	府中市上下町小塚	草や砂利などがあって、自転車の走行に支障がある。	路肩清掃	広島県	県)H28年度(予定)	県)路肩清掃 実施済

【対策検討メンバー】府中市教育委員会、小中学校、PTA、町内会、府中市 まちづくり課・整備保全課、府中警察署、広島県東部建設事務所

※各箇所の位置の詳細は対策箇所図をご覧ください(箇所図1～4ページ)

【上下南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	実施状況
1	県道府中上下線	府中市上下町水永	車がスピードを出しているため、道路横断が非常に危険である。	速度取締	公安委員会	継続	
2	市道植木井永線	府中市上下町上下	道幅が狭く、曲がりの多い坂道であるが、車の交通量が多く、スピードを出して非常に危険である。	交通監視 注意喚起の路面表示	公安委員会 府中市	市)H28年度(予定)	市)路面表示 実施済
3	国道432号	府中市上下町松崎	トンネルの近くに横断歩道があり、出入口両側の横断歩道を児童が渡る。また、トンネル前がカーブで見通しが悪くなっているが、車がスピードを出して非常に危険である。	横断歩道前カラー表示・トンネル内壁 面TS塗装 速度取締	広島県 公安委員会	県)H27年度	県)カラー表示・トンネル内壁面TS塗装 実施 済
4	県道宇賀矢野線	府中市上下町	山道で曲がりくねっているが、車がスピードを出し、車がすれ違う時の通行が特に危険である。	路側帯のカラー表示 注意喚起の路面表示	広島県	県)H27年度～H28年度(予定)	県)路側帯のカラー表示 注意喚起の路面表示 実施済

【対策検討メンバー】府中市教育委員会、小中学校、PTA、町内会、府中市 まちづくり課・整備保全課、府中警察署、広島県東部建設事務所

※各箇所の位置の詳細は対策箇所図をご覧ください(箇所図5～8ページ)

通学路の安全対策一覧表 (H27年度点検)

平成30年3月時点

【上下北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	実施状況
1	市道上野町後線	府中市上下町上下	通勤時交通量が多いが、歩道がない。	看板設置・生徒指導・地域見守り	教委・学校・PTA・町内会	教)H28年度(予定)	教)H30年度(予定)
2	県道三原東城線	府中市上下町上下	歩道が狭く、横断歩道の待機場所がなく危険である。	待機場所の確保	広島県	県)H28年度(予定)	県)待機場所の確保 実施済
3	市道辰の口老松線	府中市上下町上下	70人以上の児童が通行しているが、高欄が低く危険である。	橋梁補修	府中市	市)H28年度(予定)	市)H30年度(予定)
4	市道辰の口老松線	府中市上下町上下	水路が深く、蓋がないため危険である。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・PTA・町内会		

【対策検討メンバー】府中市教育委員会、小中学校、PTA、町内会、府中市 まちづくり課・整備保全課、府中警察署、広島県東部建設事務所

※各箇所の位置の詳細は対策箇所図をご覧ください(箇所図9ページ)

【府中学園(府中小学校・府中中学校)】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	実施状況
1	農道	府中市本山町	道が狭く、フェンスがない箇所があり、転落の危険性がある。	通学路の変更の検討	教委・学校・PTA・町内会		
2	県道木野山府中線	府中市出口町	道が狭く、歩道もなく危険である。	車道のカラー表示 注意喚起の路面表示	広島県	県)H28年度(予定)	県)カラー表示・路面表示 実施済
3	広谷出口大黒線	府中市鞆銅町	見通しの悪い交差点であり、危険である。	路面表示 生徒指導・地域見守り	府中市 教委・学校・PTA・町内会	市)H28年度(予定)	市)路面表示 実施済
4	県道府中駅停車場線	府中市元町	交通量が多いが、歩道が狭く危険である。	歩道の拡幅	広島県	県)H28年度～H32年度(予定)	県)H30年度工事着手(予定)

【対策検討メンバー】府中市教育委員会、小中学校、PTA、町内会、府中市 まちづくり課・整備保全課、府中警察署、広島県東部建設事務所

※各箇所の位置の詳細は対策箇所図をご覧ください(箇所図10～11ページ)

通学路の安全対策一覧表 (H27年度点検)

平成30年3月時点

【府中明郷学区(明郷小学校・明郷中学校)】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	実施状況
1	市道父石2号線	府中市父石町	府中方面から上下方面にスピードをだしたまま右折する車が多い。トンネルの出口(両側)のカーブミラーが見えにくい。	区画線の補修 カーブミラーの調整	府中市	市)H27年度～	市)区画線の補修 実施済 カーブミラーの調整 実施済
2	市道父石2号線	府中市父石町	登校時間は特に車が多く、スピードも出しているため、危険である。	注意喚起の路面表示	府中市	市)H28年度～(予定)	市)路面表示 実施済
3	市道父石13号線 (上前原橋)	府中市父石町	橋の床版に隙間があり、安全ネットもなく、橋の柵からも転落する危険がある。	床板補修 国道への歩道設置	府中市 広島県	市)H27年度 県)H28年度～(予定)	市)床板補修 実施済 H30～架け替え 県)H29年度工事着手
4	国道486号	府中市父石町	通学時間帯は非常に交通量が多く、歩道信号が青に変わっても安全確認を十分に行う必要もあり、危険である。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・ PTA・町内会		
5	国道486号	府中市父石町	歩行者の信号が青でも、車が来る場合があり、危険である。	横断歩道補修 生徒指導・地域見守り	公安委員会 教委・学校・ PTA・町内会	公)H28年度(予定)	公)横断歩道補修 実施済
6	国道486号	府中市三郎丸町	通学路にガードレールがついていないため、とても危険である。	曲線部へのガードレール設置	広島県	県)H28年度(予定)	県)ガードレール設置 実施済
7	篠根高尾線	府中市河面町	道路にひび割れ、路肩崩壊が2.3ヶ所あり、危険である。	災害復旧工事・路肩補修	広島県	県)H27年度	県)災害復旧工事・路肩補修 実施済
8	国道486号	府中市篠根町	大雨時に山水があふれ、落石もあり、危険である。	安全対策整備	広島県	県)H28年度～H32年度(予定)	県)H29年度事業着手
9	市道三郎丸4号線	府中市三郎丸町	大雨、強風時に落石、倒木がある。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・ PTA・町内会		
10	市道篠根9号線	府中市篠根町	道路路面が傾斜しており、溝の高さもかなりあって危険である。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・ PTA・町内会		
11	国道486号	府中市篠根町	信号待ちの場合、歩道が狭く非常に危険である。	横断歩道前のカラー表示	広島県	県)H28年度(予定)	県)カラー表示 実施済
12	市道篠根8号線	府中市篠根町	梅ノ木橋右岸交差点を西から東へ通り抜ける車が危険である。	注意喚起の路面表示 生徒指導・地域見守り	府中市 教委・学校・ PTA・町内会	市)H28年度(予定)	市)路面表示 実施済
13	市道篠根7号線	府中市篠根町	歩行用橋の柵の高さが、小さい子どもの背丈ぐらいなので、信号待ちをしている児童が見えにくい。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・ PTA・町内会		
14	市道篠根9号線	府中市篠根町	三方向からの交差点の見通しが悪い。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・ PTA・町内会		
15	市道久佐2号線	府中市久佐町	スクールバス停(とれたてハウス)に行くまでの道が狭い。	路肩整備	府中市	市)H29年度(予定)	市)H30年度(予定)
16	国道486号	府中市篠根町	横断歩道北詰待機場所が狭く、危険である。	横断歩道付近のカラー表示 注意喚起の路面表示	広島県	県)H28年度(予定)	県)カラー表示 実施済
17	県道府中上下線	府中市篠根町	歩道が狭く、カーブもあり、ガードレールもなく危険である。	安全対策整備	広島県	県)H28年度～H32年度(予定)	県)H29年度事業着手

【対策検討メンバー】府中市教育委員会、小中学校、PTA、町内会、府中市 まちづくり課・整備保全課、府中警察署、広島県東部建設事務所

※各箇所の位置の詳細は対策箇所図をご覧ください(箇所図12～17ページ)

通学路の安全対策一覧表 (H27年度点検)

平成30年3月時点

【第一中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	実施状況
1	市道元町用土線	府中市高木町	自転車通学の生徒が信号待ちをするスペースが狭くて危険である。	待機場所の確保 生徒指導・地域見守り	府中市 教委・学校・ PTA・町内会	市)H28年度～(予定)	市)歩道整備 実施済
2	市道中須府川31号線	府中市高木町	土手から降りる道に砂が浮いており、舗装も傷み凹凸が多くて危険である。	舗装補修	府中市	市)H29年度～(予定)	市)H30年度～(予定)
3	市道府中瀬戸栗柄線	府中市栗柄町	見通しの悪い交差点であり、危険である。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・ PTA・町内会		

【対策検討メンバー】府中市教育委員会、小中学校、PTA、町内会、府中市 まちづくり課・整備保全課、府中警察署、広島県東部建設事務所

※各箇所の位置の詳細は対策箇所図をご覧ください(箇所図18～19ページ)

【旭小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	実施状況
1	市道鳴谷広谷線	府中市広谷町	歩道が狭く、危険である。	路側帯のカラー表示	府中市	市)H29年度(予定)	市)H30年度(予定)
2	市道広谷2号線	府中市広谷町	道路が狭く、水路も深いため、危険である。	路肩整備	府中市	市)H29年度～(予定)	市)H30年度(予定)
3	県道新山府中線	府中市広谷町	通学時間帯に車の交通量が多く、危険である。 また、歩道が非常に狭い。	路肩側溝整備(蓋掛け) 車道カラー表示、路面表示	広島県	県)H28年度(予定)	県)H29年度事業着手
4	高木広谷2号線	府中市広谷町	通学時間帯に車の交通量が多く、危険である。	交差点のカラー表示 注意喚起の路面表示	府中市	市)H28年度(予定)	市)カラー表示、路面表示 実施済
5	市道中須9号線	府中市中須町	通学時間帯に車の交通量が多く、危険である。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・ PTA・町内会		
6	市道広谷鶴飼8号線	府中市広谷町	通学時間帯に車の交通量が多く、危険である。 また、変形交差点で危険である。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・ PTA・町内会		
7	市道中須広谷線	府中市中須町	道路は狭く、山の法面が崩れそうであり、危険である。	法面整備	府中市	市)H28年度～(予定)	市)法面整備 実施済
8	市道中須3号線	府中市中須町	交差点の見通しが悪く、危険である。(2箇所)	交差点のカラー表示	府中市	市)H28年度(予定)	市)カラー舗装 実施済

【対策検討メンバー】府中市教育委員会、小中学校、PTA、町内会、府中市 まちづくり課・整備保全課、府中警察署、広島県東部建設事務所

※各箇所の位置の詳細は対策箇所図をご覧ください(箇所図20～21ページ)

通学路の安全対策一覧表 (H27年度点検)

平成30年3月時点

【国府小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	実施状況
1	元町用土線	府中市高木町	車の交通量が増大し、歩道がなく事故の危険性が高い。	路肩整備 路側帯のカラー表示	府中市	市)H28年度(予定)	市)路肩整備、カラー表示 実施済
2	国道486号	府中市高木町	歩行者専用の信号機がない。	歩行者用信号機の増設(2箇所)	公安委員会	公)H28年度申請(予定)	公)歩行者用信号機 設置済
3	国道486号	府中市高木町	南北にわたる信号機が変わるのが早く、危険である。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・PTA・町内会		
4	国道486号 高木3号線	府中市高木町	歩道がなく、危険である。	歩道改良 路側帯のカラー表示	広島県 府中市	県)H27年度 市)H28年度～(予定)	県)歩道改良 実施済 市)カラー舗装 一部実施済

【対策検討メンバー】府中市教育委員会、小中学校、PTA、町内会、府中市 まちづくり課・整備保全課、府中警察署、広島県東部建設事務所

※各箇所の位置の詳細は対策箇所図をご覧ください(箇所図22ページ)

【栗生小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	実施状況
1	市道平井名字線	府中市栗柄町	見通しが悪く、上から降りてくる車と接触しそうになる。また、幅員が狭いため、溝蓋部を通行しなくてはならないため危険である。	路肩整備 路側帯のカラー表示	府中市	市)H27年度～	市)H30年度～(予定)
2	市道府中瀬戸栗柄線	府中市栗柄町	上から降りてくる車が多く、信号もないので危険(カーブでもある)である。	交差点のカラー表示 注意喚起の路面表示	府中市	市)H28年度(予定)	市)交差点のカラー表示・路面表示 実施済
3	市道府中瀬戸栗柄線	府中市栗柄町	カーブで見えにくく、危険である。	通学路の変更	教委・学校・PTA・町内会		
4	市道大門池緑ヶ丘線外	府中市栗柄町	暗くなってからは自転車や歩行者にとって危険である。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・PTA・町内会		

【対策検討メンバー】府中市教育委員会、小中学校、PTA、町内会、府中市 まちづくり課・整備保全課、府中警察署、広島県東部建設事務所

※各箇所の位置の詳細は対策箇所図をご覧ください(箇所図23ページ)

【南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	実施状況
1	市道元町用土線	府中市高木町	下校時、道路を横断する際の児童の待機場所が狭い(ない)。	待機場所の確保	府中市	市)H28年度～(予定)	市)歩道整備 実施済
2	市道元町用土線	府中市用土町	歩行者用道路と車道が一体化したため、歩道が狭く危険である。	生徒指導・地域見守り	教委・学校・PTA・町内会		

【対策検討メンバー】府中市教育委員会、小中学校、PTA、町内会、府中市 まちづくり課・整備保全課、府中警察署、広島県東部建設事務所

※各箇所の位置の詳細は対策箇所図をご覧ください(箇所図24ページ)