
「未就学児が日常的に集団で移動する経路における緊急安全点検」対策箇所一覧表

<u>令和2年12月</u>


番号	保育所	路線名	箇所名·住所	危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	たんぽぽ園保育所	国道 486号	府中市文化センター入口交差点	横断歩道の待機場所が狭く危険。	ラバーポール設置	広島県	R01年度実施済
2	土生保育所	府中瀬戸栗柄線	保育園付近の道	坂道になっているため、南側からの車に気づきにくい。	注意喚起の路面標示	府中市	R02年度実施済
3	ゆりかご保育園	芦田川左岸線	府中新橋北詰交差点	歩道の幅が狭く交通量が多い。ポムポムへ向かう際に危険である。	外側線の引き直し	府中市	R02年度実施済
4	ゆりかご保育園	府中瀬戸栗柄線	保育所付近の横断歩道	山手、川の両側から車が往来するため危険。	横断歩道の塗り替え	広島県公安委員会	R01年度実施済
5	ゆりかご保育園	府中瀬戸栗柄線	保育所付近の道	山手、川の両側から車が往来するため危険。	注意喚起の路面標示	府中市	R01年度実施済
6	たま保育園	亀寿中須団地線	保育所付近の道	道幅が狭く、カーブしているため車の見通しが悪い。交通量が多く、車のスピードも出ている。	注意喚起の路面標示	府中市	R02年度実施済
7	おひさま保育所	高木鵜飼線	府中税務署前交差点	歩行者信号の点灯時間が短い。	信号運用の見直し	広島県公安委員会	R01年度実施済
8	リョービ保育園	目崎6号線	保育所付近の道	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り替え 横断歩道有標示塗り直し	広島県公安委員会	R01年度実施済
9	協和保育所	主要地方道府中上下線	保育所付近の横断歩道	信号機がない。スピードを出して通る車が多い。	横断歩道の塗り替え	広島県公安委員会	R01年度実施済
10	協和保育所	主要地方道府中上下線	トラスト付近の横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り替え	広島県公安委員会	R01年度実施済
11	協和保育所	主要地方道府中上下線	協和保育所付近の横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り替え	広島県公安委員会	R01年度実施済
12	上下保育所	(主) 三原東城線	保育所付近の道	ガードレールの隙間があり、転落の危険がある。また、植栽が伸びすぎていて見通しが悪い。	ガードレール隙間の転落防止 植栽の剪定	広島県	R01年度実施済
13	上下保育所	主要地方道府中上下線	保育所付近の交差点	歩道が狭く、歩行者信号の点灯時間が短い。	信号運用の改善	広島県公安委員会	R01年度実施済
14	上下保育所	主要地方道府中上下線	保育所付近の横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り替え	広島県公安委員会	R01年度実施済
15	上下保育所	主要地方道府中上下線	保育所付近の横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り替え	広島県公安委員会	R01年度実施済




土生保育所 対策箇所図



ゆりかご保育園 対策箇所図(1/2)



ゆりかご保育園 対策箇所図(2/2)



令和2年12月

たま保育園 対策箇所図







リョービ保育所 対策箇所図




協和保育所 対策箇所図(1/2)



協和保育所 対策箇所図(2/2)



上下保育所 対策箇所図(1/2)



上下保育所 対策箇所図(2/2)

